



MP-RCS-HT-515

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: MP Rotator Boquillas

Modelo de productos: Boquilla de franja MP Rotator™

SKU: MPRCSHT515

Descripción: Boquilla MP Rotator, banda de esquina derecha, patrón de 1,5 m x 4,5 m, rosca macho, cobre

Operating Specifications

Arc: Right corner strip, 5' x 15'

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/h

Radius: 1,5 x 4,5 m

Flow: 0,04 a 0,05 m³/h; 0,64 a 0,91 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698153284

Cantidad / Bolsa: 10/200

Palé oceánico: 38400


Palé terrestre: 32000

Cartón maestro: 200

Additional Information

Opción de arco: 45° - 105°

tasa de precipitación: Approx 0.4 in/hr Approx 0.8 in/hr

Datos de rendimiento de las franjas laterales del MP Rotator								
	MPLCS515: marfil, MP de banda de esquina izquierda MPRCS515: cobre, MP de banda de esquina derecha MPSS530: marrón, MP de banda lateral							
Sector	Presión			RADIO	CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa		m	m³/h	l/min	■	▲
Franja izquierda 	2.1	210		1,2 × 4,2	0.04	0.64	31	15
	2.5	250		1,4 × 4,4	0.04	0.68	27	13
	2.8	280		1,5 × 4,5	0.04	0.72	26	13
	3.0	300		1,6 × 4,6	0.05	0.79	26	13
	3.5	350		1,6 × 4,7	0.05	0.87	26	13
	3.8	380		1,7 × 4,8	0.05	0.91	25	13
Franja esquina derecha 	2.1	210		1,2 × 4,2	0.04	0.64	31	15
	2.5	250		1,4 × 4,4	0.04	0.68	27	13
	2.8	280		1,5 × 4,5	0.04	0.72	26	13
	3.0	300		1,6 × 4,6	0.05	0.79	26	13
	3.5	350		1,6 × 4,7	0.05	0.87	26	13
	3.8	380		1,7 × 4,8	0.05	0.91	25	13
Franja lateral 	2.1	210		1,2 × 8,4	0.07	1,25	30	15
	2.5	250		1,4 × 8,7	0.08	1.36	27	13
	2.8	280		1,5 × 9	0.09	1.44	26	13
	3.0	300		1,6 × 9,3	0.09	1,55	25	13
	3.5	350		1,7 × 9,6	0.10	1.67	24	12
	3.8	380		1,8 × 9,9	0.11	1,79	24	12
Negrita = Presión recomendada								
Nota: El radio del patrón de las franjas puede ajustarse hasta un 25 %. El MP Rotator está diseñado para mantener una pluviometría uniforme después del ajuste del radio. Iguale la tasa de precipitación de los modelos de MP Rotator estándar empleando una distribución en una sola fila o triangular. Iguale la tasa de precipitación de las boquillas MP Rotator MP800 empleando una distribución rectangular.								

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquilla-de-franja-mp-rotatortm/mp-rcs-ht-515020326>